

**Restaurierung Klarinette Guerre C  
Buchsbaum, 13 Messingklappen Klappen**

Bildbericht

Restauriert April/ Mai 2010  
im Kundenauftrag



**Restaurierung Klarinette Guerre C  
Buchsbaum, 13 Messingklappen Klappen**

Schäden/ Veränderungen :

2 Gebrochene Federn



diverse ausgebrochene Tonlöcher



Ringe neu Aufleimen



Verkürzter Zapfen



Ausgebrochenes und mit  
Kunstharz geflicktes Zapfenherz  
Veränderter Elfenbeinring



Abgebrochenen Klappenführung



**Restaurierung Klarinette Guerre C  
Buchsbaum, 13 Messingklappen Klappen**

Altes Holz wegdröhen und –fräsen  
für neues Zapfenherz



Neu Stücke anfertigen...



...und einpassen



**Restaurierung Klarinette Guerre C  
Buchsbaum, 13 Messingklappen Klappen**

Letztes Stück einpassen/ einleimen



Altes und neues Elfenbein kombinieren



Neues Holz angleichen



Abgebrochenen Schrauben entfernen und Löcher „ausdübeln“



Neu gelötete Führung aufsetzen

